

DELTA-MAXX / DELTA-MAXX PLUS

Bezpieczeństwo przebicia

Uzupełnienia do ogólnych instrukcji układania folii dachowych DELTA

Dodatkowo, oprócz ogólnych zasad układania folii dachowych DELTA, należy przestrzegać zasad dla DELTA-MAXX oraz DELTA-MAXX PLUS związanych z bezpieczeństwem przebicia tych folii.

Uwagi

Wykonawca poszycia dachu winien przed rozpoczęciem prac zapoznać się z istniejącymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami związanymi z wykonywanymi pracami (ocena zagrożenia wedle § 5 Prawa Ochrony Pracy) i podjąć odpowiednie kroki, by zabezpieczyć osoby pracujące na wysokości przed spadnięciem na niższe kondygnacje. W szczególności należy przestrzegać zasad (wytycznych) takich jak: ustawa o bezpieczeństwie pracy, reguły unikania wypadków „zasady prewencyjne” oraz „prace budowlane” jak i reguł związków budowlanych dla robót dekarских oraz stolarskich.

Łaty nośne dachu odpowiadać muszą klasie **S10 lub S13** wedle normy DIN 4074-1. W momencie układania folii wstępnego krycia na wysokości większej niż 5 metrów istnieje możliwość upadku do wnętrza budynku, wymagane jest stosowanie urządzeń przechwytyjących. Dopuszczalne urządzenia przechwytyjące: np. siatki ochronne spełniające normy wedle DIN EN 1263.

Ważne wskazówki co do układania sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa przebicia folii wstępnego krycia:

Tylko i wyłącznie przy zachowaniu poniższych punktów można mieć pewność, iż zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo przebicia folii wstępnego krycia.

W obszarze **mocowań** układa się folię wstępnego krycia wokół kontrłaty i mocuje się ją mechanicznie, lub układa się ją z co najmniej 20 cm zwisem.

W obszarze kosza lub **naroży** układa się folię wstępnego krycia wokół kontrłaty i mocuje się ją mechanicznie, lub układa się ją z co najmniej 20 cm zwisem.

Kontrłaty mocowane są przy pomocy 3 odpowiednio dobranych gwoździ (na jeden metr bieżący).

Układać wolno tylko i wyłącznie wolne od wad folie wstępnego krycia. Uszkodzenia, które wystąpią podczas układania (do maksymalnej długości uszkodzenia 5 cm) należy naprawiać przy pomocy taśmy klejącej, np. DELTA-MULTI-BAND.

Przy uszkodzeniach większych niż 5 cm należy wymienić cały pas folii.

Te wskazówki znajdziecie na odwrocie każdego opakowania DELTA-MAXX / DELTA-MAXX PLUS